



KISKÖRÖS VÁROS ÉRTÉKKATASZTERE

2018. december hó

MEGBÍZÓ KÉPVISELŐI

Kiskőrös Város Önkormányzata, 6200 Petőfi Sándor tér 1.
Domonyi László, polgármester

A VÁROS - TEAMPANNON KFT KÖZREMŰKÖDŐ MUNKATÁRSAI:

Koszorú Lajos ügyvezető, vezető tervező
Sszakity Marianna, településmérnök
Simon Lilla, településmérnök
Tóth Helga, településtervező

MŰEMLÉKEK

Sorszám	Hrsz.	Cím		Megnevezés	Védettségi fok
1.	2678	Petőfi Sándor tér 5.		Petőfi szülőháza	Műemlék
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Bemutató tér	O	FSZ	Nádfedeles nyeregtető.	Hatosztatú ablakszárnnyas, zsalugáteres fa ablakok, fémráccsal.	Vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Jégverem			Ø	Deszkakerítés	Gémeskút az udvarban
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Eredetivel azonos állapotú, a család bútoraival, korabeli néprajzi tárgyakkal, bútorokkal berendezett irodalmi emlékház.			Jó	Felvétel időpontja: 2017. 08. 10.	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok
2	2678	Petőfi Sándor tér 4.	Petőfi mellszobra	Műemlék
Melléképület		Pince	Kapu, kerítés	Kút
Ø		Ø	Ø	Ø
Védett érték leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés	
A világ első köztéri mellszobra, melyet a lakosság 1862-ben állíttatott. A szobor a Petőfi szülőházának udvarán áll.		Jó	Felvétel időpontja:2017. 08. 10.	
Fotók				
				

Sorszám	Hrsz.	Cím		Megnevezés	Védettségi fok
3	1497	Szent István u. 23.		Lakóház	Műemlék
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Szlovák Tájház	O	FSZ	Nádfedéses nyeregtető	Hatosztatú ablakszárnyas, mázolt fa ablakok, spalettával	Festett vakolat
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
Nyári konyha, nyitott szín		Ø		Deszkakerítés	Ld. nyári konyha
Védett érték leírás, jellemzők		Műszaki állapot		Megjegyzés	
Tipikus alföldi parasztház. Az épület kialakítása, berendezése a szlovák nemzetiség kulturális és népi hagyományait bemutató gyűjtemény.		Jó		Felvétel ideje: 2017. 08.10.	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	
4	1497	Szent István u. 23.	Nyári konyha	Műemlék	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Nyári konyha, nyitott szín	O	FSZ	Cserépfedéses nyeregtető	Mázolt hatosztatú ablakszárnyas fa ablakok	Festett vakolat
Melléképület		Pince	Kapu, kerítés		Kút
Ø		Ø	Deszkakerítés		Gémeskút
Védett érték leírás, jellemzők		Műszaki állapot		Megjegyzés	
Népi lakóház melléképülete.		Jó		Felvétel ideje: 2017. 08.10.	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	
5	3139/2	Petőfi Sándor u. 5	volt zsinagóga, ún. "Tan háza"	Műemlék	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Szagrális, Intézmény	SZ	FSZ	Palafedéses nyeregtető. ÉK-i, főhomlokzatán a középső rész félköríves oromfalú, enyhén a tetőgerinc fölé nyúló. Két oldalán ereszmagasság fölé nyúló, félköríves lezárású falsávok.	Félkörívben záródó osztott ablakszárnyú fa ablakok.	Vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Ø			Ø	Ø	Ø
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
A kiskőrösi zsidóság szagrális funkciót betöltő Kistemploma, mely 1915-ben épült, eredeti állapota megmaradt, 1979 óta közösségi tulajdonban van, zeneiskola, hangversenyterem. Az ÉNy-i homlokzat első lizénáján a zsidó mártírok emléktáblája található. (http://kiskoros.hu/zsinagoga-kistemplom)			Jó 1987-ben a városi tanács nagyarányú felújítást végzett az épületen, legutóbb 2014-ben került sor teljes homlokzat felújításra, festésre.	Felvétel ideje: 2017. 08.10.	
Fotók					
					

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
1	0236/41	Külterület	Cebei templomrom	Helyi védett	
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Javasolt a lelőhely védett lelőhellyé nyilvánítása és a turisztikai megközelíthetőségének javítása (természeti-táji értékeket bemutató tanösvény állomásaként) továbbá a lelőhely felvétele a térségi jelentőségű lelőhelyek listájára.				Felvétel ideje: 2017. 11.03.	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi
2	2	Tomori u. 2-4	Római katolikus templom	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Hitéleti	O	FSZ	Palafedéses harangtorony. Főhajón cserépfedéses hátul kontyolt nyeregtető, az oldalhajón cserépfedéses nyeregtető.	Szenteket ábrázoló színes ablakok.	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Ø			Ø	DNy-i oldalon az épület színezésével megegyező festett vakolt kerítés, kapu nincs.	Ø
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
1826-ban épült neobarokk stílusú templom. 1931-ben megépítették a ma látható új kereszthajót a szentéllyel. (http://kiskoros.hu/kiskorosi-szent-jozsef-romai-katolikus-templom)			Jó 2014-ben a templom külső felújításra került	Felvétel ideje: 2017. 08.10., 2017. 11.03.	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
3	2643	Luther tér	Evangélikus templom	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Hitéleti	O	FSZ	Bitumenes zsindelyfedéses nyeregtető.	Csúcsíves záródású fa ablakok	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Ø			Ø	Ø	Ø
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
A mai templom 1783-ban épült a korábbi 1730-ban lerombolt fatemplom helyett. Második tornya 1794. szeptember 5-én készült el. A templomot már kétszer is átépítették. (http://nagyvofely.hu/kiskoros/templomok)			Jó	Felvétel ideje: 2017. 08.10., 2017. 11.03. Ny-ról csatlakozó zöldterület rendezése szükséges.	
Fotók					



Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
4	3090	Petőfi tér 1.	Városháza	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Hivatal	O	FSZ+1	Cserépfedéses kontyolt nyeregtető	Hatosztatú ablakszárnyas fa ablakok	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Ø			Nincs adat	Festett vakolt lábazaton fém pálcás kerítés	Ø
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Tepliczky János korabeli jegyző a képviselő testület 1882. október 8.-i ülésén tett javaslatot egy új község háza építésére a rossz állapotban lévő épület helyett. Az épület megvalósítására a pályázatot Jakab Pál mérnök és Schön József építőmester nyerték el. Az épület első üteme 1893.-ban készült el, majd 1913.-ban Lehoczky János által bővítésre került, így elérve a mai formáját, megjelenését. Stílusjegyeit tekintve kései historizmus-eklektizmus jegyeit viseli. (http://kiskoros.hu/kiskoros-varoshaza-epulete) Rizalitos épület a rizalit tetején balusztrádos attika, rajta festve a város címere. Párkánnyal tagolt homlokzat, ablakok körül díszítés. Védendő a beépítési mód, az épület tömege, homlokzat díszítettsége.			Jó	Felvétel ideje: 2017. 08.10. Udvarban fásított park.	
Fotók					
   					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
5	1459/4	Petőfi tér	Szarvas szálló	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Szálloda	O	FSZ+1+T	Palafedéses összetett tetőidom	Osztott ablakszárnyas fa ablakok	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs adat			Nincs adat	Ø	Ø
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
1914-ben Lehoczki János építész tervei alapján épült, 1915. január elsején nyitotta meg kapuit, mint étterem, szálló, színházterem és mozi, később a Haggemacher család sörfőzdéje. (http://szarvasfogado.hu/) Teljes felújítás után, 1997-ben nyílt újra 100 férőhelyes igényes szállodaként.			Jó	Felvétel ideje: 2017. 08.10.	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
6	2637	Kálvin utca 4-6.	Baptista imaház és lakás	Helyi védett	

Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Hitéleti	O	FSZ+1+T	Cserépfedéses összetett tetőidom	Imaház: fémráccsal védett félkörívben záródó és ovális ablakok. Lakás: Osztott szárnyú fa ablakok redőnnyel, tetőterében ovális ablakok.	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs adat			Nincs adat	Fémpálcás kapu és kerítés.	Ø
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Az imaház 1924-26 között épült Félix József építésmérnök tervei alapján. Az imaháznál szolgálati lakás is található. (http://www.kiskoros.baptist.hu).			Felújított	Felvétel ideje: 2017. 08.10.	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
7	2627	Kálvin utca 7/II.	Lakóház (Kapitány féle ház)	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	O	FSZ	Palafedéses félnyeregterető	Mázolt, pácolt „T”-osztatú fa ablak, redőnyvel	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Főépület mögött, attól külön építve.			Nincs adat	Beton lábazon kovácsoltvas kerítés	Nincs adat
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Védendő a beépítési módja, az épület tömege, homlokzati kialakítása			Felújított	Felvétel ideje: 2017. 08.10., 2017. 11.03.	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
8	3138	Pozsonyi utca	Pátria (Majoros-ház)	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Z	P+FSZ+1	Cserépfedéses kontyolt nyeregteretű	Osztott szárnyú fa ablakok	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs			Épület alatt	Ø	Ø
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Kiskőrös történetének első emeletes háza, 1913-ban építtette a tulajdonosa, és névadója Majoros Pál (http://kiskoros.hu/majoros-haz). Sarokrizalitos épület, tagozatos, lizénákkal tagolt díszes homlokzat, tagozatos ablakkereteléssel. A bejárat fölött erkély, az épület sarkainál díszes attika. A főépület és a beépítési mód.			Közepes	Felvétel ideje: 2017. 08.10., 2017. 11.03.	

Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
9	3015	Dózsa György út 2.	Lakóház	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	O	FSZ	Cserépfedéses kontyolt nyeregtető	Négyosztatú ablakszárnyas fa ablakok.	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
A telek hátsó részében tárolásra alkalmas épületek.			Nincs adat.	Beton lábazaton déli oldalon deszkakerítés, nyugati oldalon tömör festett vakolat.	Nincs adat
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot		Megjegyzés
Védendő az épület tömege, a beépítés módja			Közepes		Felvétel ideje: 2017. 08.10.
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
10	3013	Batthyány utca 2.	Óvoda	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Óvoda/Szociális intézmény	O	FSZ	Cserépfedéses kontyolt nyeregtető	„T” osztatú ablakszárnyas műanyag ablakok	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs adat			Ø	Ø	Ø
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot		Megjegyzés
Védendő az épület tömege, a beépítés módja			Közepes		Felvétel ideje: 2017. 08.10.
Fotók					
					


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
11	3234	Klapka –Okolicsányi utca 16.	Italbolt, lakóház	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Kereskedelmi	O	FSZ	Cserépfedéses kontyolt nyeregtető	Hatosztatú ablakszárnyas fa ablakok, egyik oldalon redőnnyel	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Főépülettel egybeépítve.			Nincs adat	Épület színezésével megegyező festett, vakolt kerítés	Nincs adat
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot		Megjegyzés
Védendő az épület tömege, a beépítés módja.			Jó		Felvétel ideje: 2017. 11.03. Látványképileg zavaró légvezeték az épület előtt.
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
12	1582	Kossuth utca 24.	Városi rendőrkapitányság	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Intézmény	O	FSZ+1+T	Cserépfedéses részében kontyolt nyeregtető, kisebb részében lapos, illetve félnyeregtetős.	Hatosztatú ablakszárnyas fa ablakok. Utcai homlokzatán lévő ablakok és a bejárat körül műkökeret díszítés.	Vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
A Vasvári Pál utcával párhuzamosan az épület folytatásaként építve.			Ø	Terméskő lábazon, kőoszlopok között fémpálca kerítés.	Nincs adat
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Az építkezés Benedicty Sándor tervei alapján 1928 - 1929 között készült, mai napig legalább hatnyolc ütemben történt továbbépítés. 1968-69 folyamán a rendőrség céljaira való alkalmassá tételként felújították. Háromtraktusos, alápincézetlen, nagyobb részében magastetős – nyeregtetős, kisebb részében lapos, illetve félnyeregtetős, összetett épületegyüttes, mely 6-8 önállóan értelmezhető ütemre osztható. Védendő az épület tömege, beépítés módja.			Jó	Felvétel ideje: 2017. 08.11.	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
13	3/1	Tomori utca 6.	Lakóház (ÁFÉSZ iroda)	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Iroda	O	FSZ	Fém palaborítású kontyolt nyeregtető	Fémráccsal védett, osztott ablakszárnyas műanyag nyílászárók	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs adat			Nincs adat	Fémpálcás kerítés	Nincs adat
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot		Megjegyzés
Védendő az épület tömege, a beépítés módja.			Jó		Felvétel ideje: 2017. 08.11.
Fotók					
iroda					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
14	1453	Tomori utca 3.	ÁFÉSZ irodaház	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Iroda	O	FSZ	Cserépfedéses nyeregtető	Osztott szárnyú, felül félköríves záródású fa ablakok	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs adat			Nincs adat	Fakeretes személybejáró kovácsoltvas díszítéssel, vakolt lábazon fémkerítés.	Nincs adat
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot		Megjegyzés
A beépítés módja, az épület tömege, kialakítása.			Jó, homlokzaton a vakolat javítandó.		Felvétel ideje: 2017. 08.11.
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
15	1454	Tomori utca 1.	Irodaház	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
	SZ	FSZ	Cserépfedéses kontyolt tető.	Osztott szárnyú fa ablakok	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs adat.			Nincs adat.	Vakolt tömör kerítés	Nincs adat.
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Védendő az épület tömege, homlokzati kialakítása, a beépítés módja.			Közepes Javasolt a vakolat javítása, az ablakok újramázolása.	Felvétel ideje: 2017. 08.11	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
16	2977	Klapka u.	Rk. temető Kápolna	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Hitéleti	SZ	FSZ	A torony palafedéses, az épület cserépfedéses sátoztető.	Az épület elején és oldalán félkörívben záródó, hátul körablak.	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Ø			Ø	Téglalábazaton fémkerítés.	Van
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot		Megjegyzés
Védendő az épület tömege, rendeltetése.			Jó A lábazati vakolat javítandó.		Felvétel ideje: 2017. 11.03.
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
17	2473	Árpád utca 6.	Petőfi Gimnázium épülete	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Intézmény	O	F+1	Cserépfedéses kontyolt nyeregtető	„T” osztatú ablakszárnyas műanyag ablakok.	Kőburkolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs adat			Nincs adat	Ø	Ø
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Homlokzata díszített: ablakok között és fölött téglalaberkás, bejárat fölött timpanon. Védendő az épület tömege, a beépítés módja.			Jó	Felvétel ideje: 2017. 11.03.	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
18	4	Tomori utca 8.	Református parókia	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Hitéleti	O	P+FSZ+T	Cserépfedéses nyeregtető	Fa ablakok redőnnyel	Vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs adat			Épület alatt	Ø	Ø
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
A torony nélküli imaház és a parókia egy épületben van, tetőtérét részben beépítették 2009-ben. (http://nagyvofely.hu/kiskoros/templomok) Védendő az épület tömege, a homlokzat díszítése, a beépítés módja.			Jó	Felvétel ideje: 2017. 08.10.	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
19	5	Tomori utca 10.	Lakóház, szolgáltatás (volt ÁFÉSZ)	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	O	FSZ	Cserépfedéses nyeregtető	Négyosztatú ablakszárnyas fa ablakok	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs adat			Nincs adat	Épület színezésével megegyező festett vakolatú kerítés	Ø
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot		Megjegyzés
Védendő az épület tömege, kialakítása.			Közepes		Felvétel ideje: 2017. 11.03.
Fotók					
					


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
20	2641/2	Petőfi utca 4.	Evangelikus imaház és lelkeszlakás	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Hitéleti, lakó	O	FSZ+1+T	Palafedéses kontyolt nyeregtető	Nyolcosztatú ablakszárnyas fa ablakok, a földszinten fémráccsal védve	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Van			Nincs adat	Téglalábazaton fém pálcás hitéleti motívumokkal díszített, és az épület színezésével megegyező festett vakolatú kerítés.	Nincs adat
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot		Megjegyzés
Védendő az épület tömege, rendeltetése.			Közepes		Felvétel ideje: 2017. 08.10.
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
21	2636/1	Petőfői utca 10.	Napközi otthon	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Intézmény	O	FSZ	Palafedéses kontyolt nyeregtető	Mázolt, osztott ablakszárnyas fa ablakok.	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs adat			Nincs adat	Fémkapu.	Ø
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Védendő az épület tömege, beépítés módja.			Közepes	Felvétel ideje: 2017. 08.10.	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
22	3167	Petőfi utca 23.	Lakóépület	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóház	O	FSZ	A Petőfi S. utcával párhuzamosan bitumenes zsindellyel fedett, az utcára merőleges épületrészen cserépfedéses nyeregtető	Négyosztatú ablakszárnyas, mázolt fa ablakok	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Főépület mögött, szomszédos telekkel párhuzamosan			Nincs adat	Tetővel fedett fémkapu.	Nincs adat
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot		Megjegyzés
Védendő az épület tömege, a díszes homlokzat kialakítása, a beépítés módja.			Jó		Felvétel ideje: 2017. 08.10.
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
23	1924/3	Petőfi S. utca 70.	Kenyérgyár (volt malom)	Helyi védett	

Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Gazdasági	O	FSZ+1+T	Cserépfedéses nyeregtető	Osztott szárnyú műanyag ablakok, felső két soron fölül, körül tégladísztítés.	Dísztéglával kirakott
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Van			Nincs adat	Betonlábazaton fémkerítés	Ø
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot		Megjegyzés
Védendő az épület tömege.			Jó		Felvétel ideje: 2017. 08.11.
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
24	1534	Kossuth utca 18.	Lakóház (dr. Zábolyi féle ház)	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	O	FSZ	Cserépfedéses kontyolt nyeregtető	„T” osztatú ablakszárnyas mázolt fa ablakok.	Vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs adat			Nincs adat	Vakolt betonlábazaton fém drótkerítés drótkapuval	Nincs adat
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot		Megjegyzés
Védendő az épület tömege, díszes homlokzati kialakítása, a beépítés módja.			Közepes		Felvétel ideje: 2017. 08.11.
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
25	2463	Kossuth utca 19.	Lakóház	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	SZ	MFSZ	Cserépfedéses kontyolt nyeregtető	Pilaszterrel tagolt kétosztatú ablakszárnyas mázolt, fa ablakok.	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs adat			Nincs adat	Vakolt tömör kerítés fém kapuval.	Nincs adat
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot		Megjegyzés
Védendő az épület tömege, a díszes homlokzat kialakítása.			Közepes		Felvétel ideje: 2017. 08.10., 2017. 11.03.
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
26	1531	Kossuth utca 12.	Orvosi rendelő (dr. Rónaszéki)	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Intézmény	O	MFSZ	Cserépfedéses kontyolt nyeregtető	Osztott ablakszárnyas fa ablakok.	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs adat			Nincs adat	Kőlábazaton fémpálcás kerítés	Nincs adat
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot		Megjegyzés
Védendő az épület tömege, a beépítés módja			Jó		Felvétel ideje: 2017. 08.11.
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
27	2382	Kossuth utca 57.	Orvosi rendelő (Tüdőgondozó)	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Intézmény	O	FSZ	Cserépfedéses kontyolt nyeregtető	Mázolt, osztott szárnyú fa ablakok	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Van			Nincs adat.	Téglalábazaton fémpálcás kerítés.	Nincs adat.
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Védendő az épület tömege, kialakítása, a beépítés módja.			Közepes	Felvétel ideje: 2017. 11.03.	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
28	1595	Kossuth utca 30.	Iroda (volt Gakövál)	Helyi védett	

Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Üzlethelyiség	O	FSZ	Cserépfedéses kontyolt nyeregtető	Osztott szárnyas fa ablakok védő fémráccsal	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Széchenyi István u.-val párhuzamosan a főépületre merőlegesen azzal egybeépítve.			Nincs adat	Fémkerítés	Ø
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot		Megjegyzés
Védendő az épület tömege, homlokzat kialakítása.			Közepes		Felvétel ideje: 2017. 08.10.
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
29	1830	Drégely utca	Zsidó temető	Helyi védett	
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Szakrális emlékhely.				Javasolt a könnyebb megközelíthetőség biztosítása.	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
30	4377	53-as (Soltvadkerti) út	Baptista temető	Helyi védett	
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Szakrális emlékhely			Részben gondozott	Felvétel ideje: 2017. 11.03.	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
31	2644/4	Luther tér	Régi Evangélikus parókia	Helyi védett	
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Látogatóközpont	O	FSZ+T	Cserépfedéses csonka kontyos nyeregtető	Négyosztatú ablakszárnyas fa ablakok	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Ø			Nincs adat	Ø	Ø
Védett érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
1845-ben épület klasszicista kúria. Védendő érték az épület tömege, rendeltetése, a beépítés módja.			Felújított	Felvétel ideje: 2017. 08.10.	
Fotók					
					

HELYI EGYEDI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
1	2	Tomori u. 2-4	Római katolikus plébánia		Helyi egyedi védelem
Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Hitéleti	Z	FSZ	Cserépfedéses kontyolt nyeregtető.	Pácolt, osztott ablakszárnyú fa ablakok.	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs adat			Plébánia alatt	Ø	Ø
Védendő érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Védendő a beépítés módja, az épület tömege.			Közepes, homlokzati vakolat pereg.	Felvétel ideje: 2017. 08.10., 2017. 11.03.	
Fotók					
					

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
2	2677/2	Luther Márton tér	Irodaház (volt zeneiskola)		Helyi egyedi védelem

Rendeltetés	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Iroda	Z	FSZ	Cserépfedéses kontyolt nyeregtető.	Pácolt, osztott ablakszárnyú fa ablakok.	Festett vakolat
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs adat			Ø	Ø	Ø
Védendő érték leírás, jellemzők			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Védendő a beépítés módja, az épület tömege, homlokzata, díszítései			Közepes	Felvétel ideje: 2017. 10.26.	
Fotók					
					

ALKOTÁS, KÖZTÁRGY

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
1	Petőfi szobor	Árpád utca	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
1973-ban készült, Kiss Kovács Gyula szobrász által. Az alkotás eredetileg a megszünt Petőfi Sándor laktanyában állt.		Jó	Felvétel időpontja: 2017.08.10.
Védendő érték		Környezet leírása	
Képzőművészeti alkotás.		A Petőfi Sándor Gimnázium bejáratánál, gondozott burkolt területen, mellette kis virágos kert.	
Fotó			



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
2	Petőfi szobor, Városháza előtt	Petőfi Sándor tér	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
1927-ben avatott, Szentgyörgyi István alkotás. Lépcsőzetes talpazaton egészalakos Petőfi szobor, kezében lant és kard.		Jó	Felvétel időpontja: 2017.11. 03.
Védendő érték		Környezet leírása	
Képzőművészeti alkotás.		Városházával szemben, gondozott köztér.	
Fotó			
			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
3	Szendrey Júlia szobor	Petőfi Sándor utca.	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
1986-ban, Domonkos Béla szobrász által alkotott egész alakos szobor.		Jó	Felvétel időpontja:2017.08. 10. és 11.23.
Védendő érték		Környezet leírása	
Képzőművészeti alkotás.		A volt zsinagóga mellett kialakított rendezett teresedésben helyezkedik el.	
Fotó			
			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
4	Petőfi Sándor Műfordítói Szoborpark	Luther Márton tér	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
Az 1985. július 26-án megnyílt szoborparkban különböző nemzetiségű műfordítók mellszobra áll		Újszerű	Felvétel időpontja: 2017. 08. 10.
Védendő érték		Környezet leírása	
Képzőművészeti alkotás. Nemzetközi kulturális együttműködést erősítő rendeltetése.		A gondozott, zöldfelülettel tagolt Petőfi sétány területén helyezkedik el.	
Fotó			
			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
5	II. Rákóczi Ferenc szobor	Petőfi Sándor tér	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
2003. szeptember 19-én avatott mellszobor.		Jó	Felvétel időpontja: 2017.08. 10.
Védendő érték	Környezet leírása		
Képzőművészeti alkotás.	A 2015-ben elkészült megújított főtéren a római katolikus templom előtt helyezkedik el		
Fotó			
 			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
6	Bem József szobor	Petőfi Sándor tér	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
1971-ben Józsa Bálint szobrász által készített mellszobor. Jelenlegi helyére 2015-ben helyezték el.		Jó	Felvétel időpontja: 2017. 08. 10.
Védendő érték		Környezet leírása	
Képzőművészeti alkotás.		A 2015-ben elkészült megújított főtéren helyezkedik el	
Fotó			
			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
7	Három Tavasz emlékmű	Dózsa György út	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
1975-ben felavatott szoborcsoport, a három alak az 1848-as, a 1919-es és az 1945-ös tavaszi eseményeket idézi. (baon.hu)		Közepes	Felvétel időpontja: 2017. 11. 23.
Védendő érték		Környezet leírása	
Képzőművészeti alkotás.		A római katolikus temető előtti parkosított téren helyezkedik el. Közeliében egy oszloptranzformátor található. Park felújításra szorul.	
Fotó			
 			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
8	Szomorú katona szobra (I. világháborús emlékmű)	Árpád utca – Kossuth utca sarka	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
1924-ben, Damkó József szobrászművész által készített kőszobor. Puskájára támaszkodó első világháborús katona, alatta az elesett kiskőrösi áldozatok névsora.		2016-ban felújított	Felvétel időpontja: 2017. 08. 10.
Védendő érték		Környezet leírása	
Képzőművészeti alkotás.		Országzászlónál kialakított rendezett, burkolt emlékpark.	
Fotó			
			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
9	II. világháborús emlékmű	Petőfi Sándor tér	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
Emlékmű a II. világháborús kiskőrösi áldozatok nevével.		Jó	Felvétel időpontja: 2017. 08. 10.
Védendő érték		Környezet leírása	
Képzőművészeti alkotás.		A 2015-ben elkészült megújított főtéren helyezkedik el	
Fotó			
			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
10	1948-as emlékmű	Petőfi Sándor utca	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
Virágágyással körbeültetett, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére 1948-ban emelt Centenárium emlékmű.		?	Felvétel időpontja:2017.
Védendő érték		Környezet leírása	
Képzőművészeti alkotás.		Városháza mellett gondozott zöldterület.	
Fotó			
			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
11	Országzászló	Árpád utca – Kossuth utca sarka	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
Lépcsős kő alapzaton álló országzászló.		Jó.	Felvétel időpontja: 2017. 08. 10.
Védendő érték		Környezet leírása	
Képzőművészeti alkotás.		A Petőfi tér lezárásaként, azzal szemben az Árpád utca túloldalán rendezett, burkolt emlékpark.	
Fotó			
			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
12	56-os kopjafa emlékmű	Petőfi Sándor tér - Árpád utca	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
1993-ban közadakozásból készült, Leitert András helyi kisgazdapárti vállalkozó keze nyomán.		Felújított.	Felvétel időpontja: 2017. 08.11. és 11.23.
Védendő érték	Környezet leírása		
Képzőművészeti alkotás.	2017-ben díszkerttel körbevett, igényes kialakítás.		
Fotó			
			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védeltségi fok
13	Mészárszék emléktáblája	Petőfi Sándor tér	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
Rozsdamentes acél cégér, a sétányon álló sztélé szerű alkotás. Petrovics István egykori mészárszékét jelöli, mely az 1934-ben elhelyezett emléktábla mellett áll.		Jó.	Felvétel időpontja: 2017. 08. 10.
Védendő érték		Környezet leírása	
Képzőművészeti alkotás.		A 2015-ben elkészült megújított főtéren helyezkedik el	
Fotó			
			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védeltségi fok
14	Gémeskút	Petőfi Sándor tér 4	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
Műemléki környezetben, Petőfi Sándor szülőházának kertjében található, bemutató tárgyként.		Jó	Felvétel időpontja: 2017. 08. 10.
Védendő érték		Környezet leírása	
Kút		Rendezett parkosított környezet.	
Fotó			
			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
15	Főtér vízjáték	Petőfi Sándor tér	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
Rozsdamentes acél és műanyag anyagú vízjáték, medencéjében díszkivilágítás.		Jó	Felvétel időpontja: 2017.08.10.
Védendő érték		Környezet leírása	
Képzőművészeti alkotás.		2015-ben megújított főtéren található, virágládákkal körberakott.	
Fotó			
			


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
16	Talajvízszint jelző	Petőfi Sándor tér	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
Rozsdamentes acél és üveg anyagú talajvízszint jelző berendezés.		Jó	Felvétel időpontja: 2017. 08. 10.
Védendő érték		Környezet leírása	
Képzőművészeti alkotás		A 2015-ben elkészült megújított főtéren helyezkedik el.	
Fotó			
			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
17	Díszkút	Petőfi Sándor tér	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
Kőből készült díszkút, tetején három fém virágdísszel. A kút. három fém csapján fém csiga-dísz.		2009-ben felújított.	Felvétel időpontja: 2017. 11. 23.
Védendő érték		Környezet leírása	
Képzőművészeti alkotás.		A 2015-ben elkészült megújított főtéren helyezkedik el.	
Fotó			
			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
18	Artézi kút	Petőfi Sándor tér	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
925-ben fúrt artézi kút. Hajdanán kedvenc találkozóhely volt, ma is sokan használják vízvételre. (http://www.regionaplo.hu/archivum/23519-kiskoros-most-jo-vagy-sem-az-artezi-viz)		Jó	Felvétel időpontja: 2017. 08. 10.
Védendő érték		Környezet leírása	
Artézi kút.		A 2015-ben elkészült megújított főtéren helyezkedik el.	
Fotó			
			


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
19	Fiú íjjal szobor	Petőfi Sándor út	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
ismeretlen alkotó egész alakos meztelen fiút ábrázoló szobra, kezében csonka íjjal		közepes, íj sérült	Felvétel időpontja: 2017.11.23.
Védendő érték		Környezet leírása	
Képzőművészeti alkotás.		Petőfi Sándor Ált. iskola oldalszárnnya mellett helyezkedik el a főút mellett	
Fotó			
			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
20	Kossuth Lajos szobor	Petőfi Sándor tér	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
mellszobor		jó	Felvétel időpontja:
Védendő érték	Környezet leírása		
Képzőművészeti alkotás.	A 2015-ben elkészült megújított főtéren, a postával szemben helyezkedik el.		
Fotó			
			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
21	Jókai Imre szobor	Petőfi Sándor tér	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
mellszobor		jó	Felvétel időpontja: 2017.11.23.
Védendő érték	Környezet leírása		
Képzőművészeti alkotás.	A 2015-ben elkészült megújított főtéren, a Petőfi sétány mellett helyezkedik el.		
Fotó			
			

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Javasolt védettségi fok
22	Férfi lopóval szobor	?	Helyi egyedi védelem
Leírás, jellemzők		Műszaki állapot	Megjegyzés
töredezett beton alapzaton egész alakos faragott szobor, kezében lopótökkel		közepes	Felvétel időpontja: 2017.11.23.
Védendő érték		Környezet leírása	
Városi szimbólum		parkosított út menti zöldsáv a városkapuban	
Fotó			
			

TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

Sorszám	A táji és természeti érték megnevezése	Javasolt védettségi fok
1	Platánfák	Helyi egyedi védelem
Az érték területi azonosítója (hrsz., utcanév, földrajzi név)		
Polgármesteri hivatal udvarában Hrsz: 3090		
Leírás, jellemzők, védendő érték	Intézkedési javaslat	Megjegyzés
	Megtartásáról gondoskodni kell.	Felvétel időpontja: 2017. 11. 16.
Fotó		
		

Sorszám	A táji és természeti érték megnevezése	Javasolt védettségi fok
2	Juharfasor	Helyi egyedi védelem
Az érték területi azonosítója (hrsz., utcanév, földrajzi név)		
Kossuth Lajos utca (Ady E. – Hunyadi J. közötti szakasz)		
Leírás, jellemzők, védendő érték	Intézkedési javaslat	Megjegyzés
Karakteres utcaképet biztosító fiatal juharfasor.	Megtartásáról gondoskodni kell.	Felvétel időpontja: 2017. 08. 10.
Fotó		
		

Sorszám	A táji és természeti érték megnevezése	Javasolt védettségi fok
3	Platánfasor	Helyi egyedi védelem
Az érték területi azonosítója (hrsz., utcanév, földrajzi név)		
Vasvári Pál utca, Rendőrkapitányság oldalán.		
Leírás, jellemzők, védendő érték	Intézkedési javaslat	Megjegyzés
	Megtartásáról gondoskodni kell.	Felvétel időpontja: 2017. 08.10.
Fotó		
		

Sorszám	A táji és természeti érték megnevezése	Javasolt védettségi fok
4	Platánfasor	Helyi egyedi védelem
Az érték területi azonosítója (hrsz., utcanév, földrajzi név)		
Petőfi Sándor tér – Szarvas Fogadó előtti részén		
Leírás, jellemzők, védendő érték	Intézkedési javaslat	Megjegyzés
	Megtartásáról gondoskodni kell.	Felvétel időpontja: 2017. 08.10.
Fotó		
		

Sorszám	A táji és természeti érték megnevezése	Javasolt védettségi fok
5	Hársfasor	Helyi egyedi védelem
Az érték területi azonosítója (hrsz., utcanév, földrajzi név)		
Luther Márton tér, Hrsz: 2642		
Leírás, jellemzők, védendő érték	Intézkedési javaslat	Megjegyzés
Testvérvárosok fái, emblemikus érték	Megtartásáról gondoskodni kell.	Felvétel időpontja: 2017. 11.23.
Fotó		
		